

# PROVA®

## CM-01

### 交直流钳表

UL

CE CAT III 300V, CAT II 600V

#### 特点:

- 精准的DC/AC数字式测量电流钳表
- 高分辨率: DC/AC 10mA (档位为 40A 时)
- DCA 按键归零
- 钳部直径: 23mm
- 大型 3 3/4 位 LCD 显示
- 快速条状显示 (30 次/秒)
- 测电压、电阻、频率、导通等功能
- 最大 / 最小值与读值锁定
- 欧姆测量: 600V 过载保护
- 单旋钮操作

#### 电器规格: (23°C ±5°C)

##### 直流 (DC) 电流:

范围	分辨率	误差	过载保护
40A	10mA	±1.0%±2dgts	DC 400A
0-150A	100mA	±1.0%±2dgts	
150-200A	100mA	±2.2%±2dgts	

##### 交流 (AC) 电流:

范围	分辨率	误差		过载保护
		50/60 Hz	40 – 1KHz	
40A	10mA	±1.0%±3dgts	±1.5%±4dgts	AC 400A
0-150A	100mA	±1.0%±3dgts	±1.5%±4dgts	
150-200A	100mA	±2.2%±3dgts	±2.5%±4dgts	

##### 直流 (DC) 电压: (输入阻抗10M欧姆)

范围	分辨率	误差	过载保护
400V	0.1V	±1.0%±2dgts	DC 1000V

**交流 (AC) 电压：**(输入阻抗10M欧姆)

范围	分辨率	误差		过载保护
		50/60 Hz	40 - 1KHz	
400V	0.1V	±1.5%±2dgts	±2.0%±4dgts	AC 800V

**电阻 (Ω) 及 导通：**(开路电压为0.4V)

范围	分辨率	误差	蜂鸣声	过载保护
40-400Ω	0.1Ω	±1.0%±2dgts	< 40.0 Ω (approx.)	AC 600V

**频率** (自动文件位)

范围 (Hz)	分辨率	误差	灵敏度	过载保护
1-100K	0.001 - 100	±0.5%±2dgts	10V	AC 600V

**一般规格：**

钳部尺寸:	最大约23mm
尺寸:	183 (长) x 61.3 (宽) x 35.6 (高) mm 7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高)
电池:	3号AA, 1.5V x 2
显示:	3 3/4 LCD 带模拟线段图
范围选择:	手动
过载警示:	OL
消耗电流:	约17 mA
低电源显示:	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>
取样率:	每秒3次 (数字) 每秒30次 (模拟线段图)
工作温度:	-10°C ~ 50°C
工作湿度:	小于85% (相对湿度)
量测高度:	最高2000公尺
储存温度:	-20°C ~ 60°C
储存湿度:	小于75% (相对湿度)
重量:	190公克 (含电池)
附件:	皮袋 x 1 说明书 x 1 1.5V 电池 x 2 测试棒 x 1

**泰仪电子股份有限公司**

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: [prova@ms3.hinet.net](mailto:prova@ms3.hinet.net)网站: [www.prova.com.tw](http://www.prova.com.tw)