



CM-07

交直流鉤表

電器規格: (23°C ±5°C)

直流電流：

範圍	解析度	誤差	過載保護
40A	10mA	±1.0%±2dgt	DC 400A
400A (0-150A)	100mA	±1.0%±2dgt	
400A (150-200A)	100mA	±2.2%±2dgt	
400A (200-400A)	100mA	±4.0%±2dgt	

交流電流 (真均方根, 波峰因素C.F. <= 4)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 – 1KHz	
4A (0-500mA)	1mA	±1.5%±7dgt	±2.0%±7dgt	AC 400A
4A (500mA-4A)	1mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 400A
40A	10mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 400A
100A (0-100A)	100mA	±1.5%±3dgt	±2.0%±4dgt	AC 500A
400A (100-200A)	100mA	±2.2%±3dgt	±2.5%±4dgt	AC 500A
400A (200-400A)	100mA	±4.0%±3dgt	±5.0%±4dgt	AC 500A

頻率 (自動檔位)

範圍 (Hz)	解析度 (Hz)	誤差	靈敏度	過載保護
1 - 100K	0.001 – 100	±0.5%±2dgt	0.3A	AC 500A

一般規格：

鉤部尺寸:	最大約23mm
尺寸:	183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
電池:	3號AA,1.5V x 2
顯示:	3 3/4 LCD 帶類比線段圖
範圍選擇:	手動
過載警示:	OL
消耗電流:	約20 mA
低電源顯示:	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>
取樣率:	每秒3次 (數字) 每秒30次 (類比線段圖)
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2

泰儀電子股份有限公司

地址: 臺灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw